




- 1、“K1键”和“设置键”置于遥控器后盖上。
- 2、画PCB时注意做8个烧录焊盘（红色标注点）。
- 3、并在电池上的200K用于泄放电容上的电量。
- 4、C6（0.1uF）尽量靠近IC引脚，否则IC容易受干扰。

Title		
C0206		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2-Jan-2005	Sheet of
File:	D:\prog\...\C0206.Sch	Drawn By: